Edifici del PES

COD. EDIF.
0160860536

PES
BGCT70700C

1 CLASSI, SEZIONI E DISABILITA' | 2 CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA | 3 CONNETTIVITÀ DELL'EDIFICIO

SCHEDA AGGIORNATA AL **11/05/2021**

2.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

È stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR)? ◉SI ○NO

2.2 RESPONSABILE (RSPP)

Il Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione (RSPP) è: ○INTERNO ◉ESTERNO

2.3 CORSI OBBLIGATORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08

1 - Per il Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione ◉SI ○NO

In caso di risposta **affermativa** indicare:

l'anno in cui è stato effettuato il corso: 2019

Se il corso è finanziato da altri Enti ○SI ◉NO

2 - Per l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ○SI ◉NO

In caso di risposta **negativa** ne è in programma l'effettuazione? ◉SI ○NO

3 - Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ◉SI ○NO

In caso di risposta **affermativa** indicare:

l'anno in cui è stato effettuato il corso: 2021

Se il corso è cofinanziato da altri Enti	○SI ◉NO

4 -Per l'Antincendio	◉SI ○NO
In caso di risposta **affermativa** indicare:	
l'anno in cui è stato effettuato il corso:	2021
Se il corso è cofinanziato da altri Enti	◉SI ○NO
in caso di risposta **affermativa** indicare quale Ente:	Rete d'Ambito

5 - Per l'Addetto all'emergenza	○SI ◉NO
In caso di risposta **negativa** ne è in programma l'effettuazione?	◉SI ○NO

2.4 L'EDIFICIO SCOLASTICO IN ESAME È PROVVISTO DI

1 - Registro infortuni	◉SI ○NO
2 - Registro di prevenzione incendi	○SI ◉NO
3 - Piano di evacuazione	◉SI ○NO