



C.P.I.A.1	
Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti	
Prot. n. 386	Data: 27/01/17
Titolo..... e	Classe..... 14

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I.A.1 – BERGAMO
PUNTO DI EROGAZIONE COSTA VOLPINO/I.C. "FRATELLI D'ITALIA"
PUNTO DI EROGAZIONE I.C. VILLONGO
PUNTO DI EROGAZIONE /CASA CIRCONDARIALE
 Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo – Tel 035.318606 - Codice fiscale 95212150163

VISITA DI COLLAUDO

Il sottoscritto Valerio Usai, nato a Cagliari (CA) il 22/12/1971, incaricato dal D.S. Miriam Sebastiana Etzo del CPIA BERGAMO via Ozanam 27 - 24126, Bergamo (BG), con Prot. N. 2941/c14 del 14 giugno 2016 quale Collaudatore nell'ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESR-PO-2016-18

DICHIARA

che il giorno 19/01/2017 alle ore 16:00 ha proceduto alla visita di collaudo delle attrezzature oggetto della fornitura, nel seguito riportate, ed a conclusione ha provveduto alla stesura del presente:

VERBALE DI COLLAUDO

Oggetto del collaudo :

- Fornitura di n. 25 TABLET ASUS ZENPAD 10 Z300M – 2GB – 16GB – 10.1" ANDROID 5.0 – BLACK
- Fornitura di n. 4 D-LINK RANGEBOOSTER N USB ADAPTER DWA – 140 - ADATTATORE DI RETE
- Fornitura di n. 4 PORTABLE USB 2.0 20X-800X 2MP DIGITAL MICROSCOPE

Fornitore

CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL – Via Villaggio Europa, 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

La fornitura è stata effettuata in data 21/09/2016 presso la sede centrale in via Ozanam 27 - 24126, Bergamo (BG) come da ordine n. CO 705 del 21/09/2016.

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto della aggiudicazione gara e le attrezzature consegnate. Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti. Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In terzo luogo vengono effettuate le verifiche di funzionalità delle attrezzature fornite.

L'esito del collaudo per tali articoli è positivo.

CONCLUSIONI

Dalle suddette prove e controlli eseguiti, dalla ricognizione generale della funzionalità è risultato che:

- a) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- b) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi;
- c) La ditta fornitrice ha rilasciato la documentazione tecnica di rito;

Sulla base di quanto sopra indicato, l'esito del collaudo è **positivo**.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 21,00.

Bergamo 19/01/2017

IL COLLAUDATORE

Volozzi Uscari
