



C.P.I.A.1 Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti	
Prot. n. 388	Data: 27/01/17
Titolo.....C.....	Classe.....14.....

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I.A.1 – BERGAMO
PUNTO DI EROGAZIONE COSTA VOLPINO/I.C. "FRATELLI D'ITALIA"
PUNTO DI EROGAZIONE I.C. VILLONGO
PUNTO DI EROGAZIONE /CASA CIRCONDARIALE
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo –Tel 035.318606 - Codice fiscale 95212150163

VISITA DI COLLAUDO

Il sottoscritto Valerio Usai, nato a Cagliari (CA) il 22/12/1971, incaricato dal D.S. Miriam Sebastiana Etzo del CPIA BERGAMO via Ozanam 27 - 24126, Bergamo (BG), con Prot. N. 2941/c14 del 14 giugno 2016 quale Collaudatore nell'ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2016-18

DICHIARA

che il giorno 17/01/2017 alle ore 10:00 ha proceduto alla visita di collaudo delle attrezzature e dei servizi oggetto della fornitura, nel seguito riportate, ed a conclusione ha provveduto alla stesura del presente:

VERBALE DI COLLAUDO

Oggetto del collaudo :

- Realizzazione di un cablaggio strutturato cavi, prese, rete, scatole, torrette, connettori, in ampliamento della rete esistente.
- Fornitura e configurazione di n. 4 access point Dual radio 2.4 5 GHz
- Attività configurazione apparati
- HW e SW per apparecchiatura proxy
- Switch HP 48 porte 1820-48G

Fornitore

LAB.TEC ASSISTENZA TECNICA COMPUTER PERIFERICHE, sede legale via Pascoli, 17 - 24121 Bergamo (BG)

La fornitura è stata effettuata in data 09/01/2017, come da DDT n. 1/PA del 09/01/2017. Gli interventi sono stati realizzati presso la sede centrale in via Ozanam 27 - 24126, Bergamo (BG) in un'aula precedentemente dedicata alle riunioni organizzative e alla didattica in piccoli gruppi

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto della aggiudicazione gara e le attrezzature consegnate. Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti. Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In terzo luogo vengono effettuate le verifiche di funzionalità delle attrezzature mediante speed test e accessi da utilizzatori wireless:

gli Access Point, consentono un funzionamento ottimale della rete in configurazione Wireless. E' stato possibile verificare con dispositivi WiFi il collegamento alla rete e navigare su Internet.

L'esito del collaudo per tali articoli è positivo.

CONCLUSIONI

Dalle suddette prove e controlli eseguiti, dalla ricognizione generale della funzionalità è risultato che:


- a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- d) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi;

Sulla base di quanto sopra indicato, l'esito del collaudo è **positivo**.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 21,00.

Bergamo 17/01/2017

IL COLLAUDATORE



Volco Usai
